

مادة بوليوريثان تحتوي على كمية مذيبي أقل، للعزل المائي في الأماكن غير المعرضة للشمس

مجالات الإستعمال

يستخدم للعزل المائي والحماية على الأساسات وحيطان الدعم، في الحمامات، المطابخ، الأسطح والشرفات (تحت طبقة الإنهاء)، أحواض الزراعة. يمكن إستعماله على الخرسانة، البلاط، الحديد والخشب. سهل الإستعمال على المساحات العمودية حتى على وجه واحد، كونه غير قابل للإنزلاق. مطاط (< ١٠٠٠٪).

طريقة الإستعمال

- تحضر المساحة بواسطة مكنة لجلي الأرضيات لتكون خالية من أية شوائب (نتوءات، مواد اسمنتية غير ملتصقة جيداً، قطع زفت جافة...)، وتنظف لتكون خالية من الأوساخ، الشحوم والزيوت، الغبار...
- يتم إصلاح المناطق التي تحتاج لترميم وملء أية فراغات لتسوية المساحة.
- تدهن المساحة بالأساس المناسب كالتالي:
 - مساحة رطبة: أكودور، مايكروسييلر-50، جيوديسمو-50
 - مساحة عالية الإمتصاص: مايكروسييلر-50
 - مساحة رطبة وعالية الإمتصاص: أكودور، مايكروسييلر-50
 - مساحة معرضة لماء أو رطوبة من الخلف: أكودور
 - خرسانة مالسة جداً (قليلة الإمتصاص): أكودور، مايكروسييلر-50
 - حديد أو ألومنيوم: أكودور أو مايكروسييلر-50 (بكمية لا تتعدى ١٠٠ غ / م^٢)
 - خشب: مايكروسييلر-50، جيوديسمو-50
- مساحات مع بقايا زفتية أو زيتية: يونيفرسل برايمر 2K 4060
- يخلط هيبيرديسمو S-WR بواسطة خلاط كهربائي (سرعة خفيفة) أو يدوياً حتى الحصول على خليط متجانس.
- يمد هيبيرديسمو S-WR على المساحة النظيفة والناشفة بواسطة فرشاة أو رول (يجب تخفيفه به ٥٪ زيلين في حال مده بواسطة البخ اللاهوائي).
- يمد هيبيرديسمو S-WR على وجهين، مع الإنتباه الى مد الوجه الثاني على الوجه الأول بعد فترة ٢٤ الى ٤٨ ساعة كي يكون الالتصاق بين الوجهين جيداً.

لا يستعمل هيبيرديسمو S-WR:

- على مساحات غير سليمة
- على مساحات معرضة للشمس (للأشعة فوق البنفسجية)
- على مساحات معرضة لدرجات حرارة مرتفعة أو تحت بلاط داكن اللون
- في أحواض سباحة محتوية على ماء مع مواد كيميائية.

الإستهلاك: ١,٥ كلغ / م^٢ على الأقل، على وجهين.

التخزين: ١٢ شهراً في مكان جاف وحرارة معتدلة.

تنبيهات

يستحسن عدم تعريض الجلد للإحتكاك بالمادة ووضع قفازات مطاطية. يجب إستخدام المادة في مناطق مهواة جيداً بعيداً عن أي لهب نار وعدم إستنشاقها أو التدخين أثناء استعمالها. في حال إستخدام المادة في مناطق قليلة التهوية، من الضروري جداً إستعمال مراوح تهوية وكمامات واقية من الغازات. من المهم إحترام كمية المذيب المذكورة في حال تخفيف هيبيرديسمو S-WR، وعدم إضافة أي مادة أخرى. لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة. إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.