

مادة لمعالجة البلاط قبل لصقه لمنع ظهور البقع والأملاح على سطحه

مجالات الإستعمال

مادة أساسها ماء وصديقة للبيئة، تمد على قفا البلاط قبل لصقه لمنع الملوثات (الأملاح ، التانين، المواد الحديدية...) من الوصول إلى سطح البلاط وتكوين البقع والأملاح على وجهه. تستعمل على الحجر الطبيعي والمصنّع، الغرانيت والرخام، التيراكوتا وغيرها من البلاط الماصّ. لا تؤثر على قدرة إلتصاق المادة اللاصقة للبلاط أو الروبة. طاردة للماء ومعززة للتماسك. مناسبة للمساحات الأفقية والعمودية. تستخدم في الخارج والداخل.

طريقة الإستعمال

حماية ٥ جوانب

- يجب تنظيف قفا وجوانب البلاط جيدا لإزالة الغبار والرواسب، وتركه لينشف.
- تمد PW10 من دون تخفيف بواسطة فرشاة عريضة أو البخ اللاهوائي.
- تمد على كامل قفا وجوانب البلاط بشكل متساوٍ، مع الإنتباه الى عدم تجمع المادة.
- يترك البلاط لينشف لفترة ١٢ - ٢٤ ساعة قبل لصقه.

حماية ٦ جوانب

- يجب تنظيف البلاط جيدا من كل الجوانب لإزالة الغبار والرواسب، وتركه لينشف.
- تمد PW10 من دون تخفيف بواسطة فرشاة عريضة أو البخ اللاهوائي، على وجهه، قفا وجوانب البلاط بشكل متساوٍ، مع الإنتباه الى عدم تجمع المادة.
- يمكن أيضا غمس البلاط بالمادة لفترة ٣٠ ثانية تقريبا، ثم إزالة فائض المادة بقطعة قماش نظيفة.
- يترك البلاط لينشف لفترة ١٢ - ٢٤ ساعة قبل لصقه.

حماية وجه البلاط

- يجب تنظيف المساحة جيدا وتركها لتتنشف.
- تمد PW10 من دون تخفيف بواسطة فرشاة عريضة أو البخ اللاهوائي على وجه البلاط : تشرب المساحة جيدا، ثم يزال فائض المادة قبل أن ينشف، بواسطة قطعة قماش نظيفة.
- ينشف البلاط بعد فترة ٦ ساعات تقريبا.

ملاحظات

- إذا كان البلاط ملمّعا، يجب عدم مد PW10 على وجهه (وحتى تفادي طرشة وجه البلاط في حال معالجة قفاه وجوانبه) لتفادي تلطيخه.
- يفضل دائما القيام بتجربة قبل معالجة كامل المساحة لتقييم تأثير المادة على مظهر المساحة.

الإستهلاك: ١٠ - ١٥ م / ٢ / لتر / وجه.

التخزين: ٢٤ شهراً في مكان جاف وحرارة معتدلة.

تنبيهات

- يستحسن عدم تعريض الجلد للإحتكاك بالمادة ووضع قفازات مطاطية.
- لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة.
- إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.