

مجالات الإستعمال

مادة تستخدم على أرضيات البورسلان، السيراميك، الغرانيت والأحجار السيليسية لتعزيز مقاومتها للانزلاق. سريعة المفعول، لا تشكل غشاءً، ولا تغيّر مظهر المساحة. تستخدم في الخارج والداخل. يمكن أيضاً إستعمالها في أحواض الإستحمام.

طريقة الإستعمال

- تحديد مدة التفاعل الأنسب: يجب إجراء اختبار على بلاطة غير مركّبة أو على مساحة محدودة ومخفية. يبدأ تأثير برو غريب بعد دقيقة واحدة فقط. بعد إجراء اختبار الدقيقة الواحدة، إذا كانت هناك حاجة لمزيد من الوقت لجعل المساحة غير زلقة، يمكن تكرار الاختبار مع زيادة مدة التفاعل تدريجياً.
- تنظف المساحة لتكون خالية من أي طلاء، ترسبات أو أوساخ (بواسطة ديتريدك برو أو PS87 برو) وتترك لتتشف.
- لتسهيل عملية المعالجة، ينصح بتقسيم المساحة إلى مناطق تتراوح مساحتها بين ١ و ٣ م^٢، مع الحرص على تحديد المنطقة عند الفواصل بين البلاط.
- يوزع برو غريب (دون تخفيف) بواسطة قطعة قماش، ويترك للفترة المحددة للتفاعل، مع التأكد من بقاء السطح رطباً طوال الوقت.
- تزال بقايا المادة بواسطة قطعة قماش أو ممسحة، وتنظف المساحة جيداً بالماء.
- بعد ذلك، يتم الانتقال إلى المنطقة التالية. من المهم تطبيق المادة على جميع المناطق المراد معالجتها بنفس مدة التفاعل وبنفس الطريقة للحصول على نتائج متجانسة.
- بعد الانتهاء من المعالجة، يوصى بغسل كامل للمساحة بمنظف كلينر برو (مخفف بنسبة ١:٢٠٠ أي ٢٥ ملل في ٥ لترات ماء)، بواسطة ممسحة أو قطعة قماش.

ملاحظات

- المادة تؤثر على لمعان المساحة وقد تحدث تغييراً بلونها. لذلك، ونظراً لتنوع المواد، من الضروري القيام دائماً بتجربة برو غريب على بلاطة غير مُركّبة أو على مساحة صغيرة ومخفية قبل معالجة المساحة بالكامل، للتأكد من النتيجة وتحديد مدة التفاعل الأنسب.
- يجب عدم إستعمال برو غريب تحت اشعة الشمس المباشرة إذ يؤدي ذلك إلى ظهور بقع على المساحة.
- المادة تتسبب في تآكل الزجاج.
- يجب حماية المناطق المجاورة للمساحة المراد معالجتها.
- **لا تستعمل برو غريب:** على البورسلين المصقول أو اللاباتو (نصف المصقول)، إذ قد تكون النتيجة غير فعالة وغير متجانسة.

الإستهلاك: ٩ م^٢ / لتر

التخزين: ٣ سنوات في مكان جاف وحرارة معتدلة.

تنبيهات

يستحسن عدم تعريض الجلد للإحتكاك بالمادة ووضع قفازات مطاطية لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة.
إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.