

طلاء بوليميري (مع أكريليك) مرن، مانع لتسرب الماء، للسطوح والواجهات الخرسانية

## مجالات الإستعمال

يستخدم لحماية السطوح والواجهات الخرسانية من الماء والإتساخ. يمكن تلوينه.

## طريقة الإستعمال

- تنظف المساحة لتكون خالية من أية شوائب (أوساخ، غبار، عفن، غشاء، شحوم وزيوت، دهانات أو أية مواد غير ملتصقة جيداً...) بواسطة فرشاة حديدية أو ضغط الماء، وتترك لتتنشف تماماً.
- يتم إصلاح الشقوق والمناطق التي تحتاج لترميم، وتترك لتتنشف تماماً.
- في حال إستعمال روفشيلد على لياقة جديدة، يجب ان تترك لتتنشف لمدة ٢ - ٤ أسابيع قبل عملية الطلاء.
- يتم طلاء المساحة بواسطة الرول، الفرشاة أو البخ اللاهوائي.
- يمد وجه أساس (روفشيلد مخفف بماء نظيف بنسبة ١:١ أو كاباكريل مخفف بماء نظيف بنسبة ١٠٪ كحد أقصى) ويترك لينشف (حوالي ٨ ساعات في جو متوسط الرطوبة والحرارة).
- تلمس المساحة بالمعجونة المناسبة، وتترك لتتنشف تماماً.
- يدهن روفشيلد إجمالاً على وجهين (٣ أوجه على الواجهات الخشنة والسطوح)، ويدهن الوجه الجديد بعد أن ينشف الوجه السابق (إجمالاً بعد ٢٤ ساعة).
- ينشف سطح الطلاء بعد حوالي ٤ ساعات في جو متوسط الرطوبة والحرارة، ويصبح الطلاء ناشفاً تماماً وجاهزاً لمد وجه جديد بعد ٨ ساعات (تطول المدة مع إرتفاع الرطوبة أو تدني الحرارة).

## ملاحظات

- يجب مد كل وجه طلاء بإتجاه واحد.
- في حال إستعمال روفشيلد على مساحات مطلية ببيويا أو غيرها من الدهانات الملساء واللامعة، يجب حفاً المساحة لتخشينها، ثم تنظيفها قبل مد وجه الأساس.
- يجب عدم القيام بعملية الطلاء على مساحة خارجية في جو ممطر، ثلجي أو هواء قوي. يجب أيضاً الإمتناع عن القيام بعملية الطلاء في جو عالي الرطوبة (> ٨٥٪).

الإستهلاك: ٠,٧٥ كغ / م<sup>٢</sup> / وجه.

التخزين: ٢٤ شهراً في مكان جاف وحرارة معتدلة.

## تنبيهات

يستحسن عدم إستنشاق المادة، عدم تعريض الجلد للإحتكاك بها ووضع قفازات مطاطية. لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة. إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.